



Endurnýjun strætóstöðva

Framkvæmdir sem áætlað er að farið verði í sumarið 2025



Staðan í byrjun árs 2025

148

Strætóstöðvar sem þurfa einhverjar aðgengisbætandi aðgerðir
Eftirstöðvar úttektar um aðgengi fyrir alla

65

Strætóstöðvar verða endurhannaðar árið 2025
Lokið verði endurhönnun í takti við úttekt

25

Fjöldi strætóstöðva sem verða framkvæmdar 2025





Endurnýjun strætóstöðva

Helstu verkþættir eru (þó ekki ekki tæmandi listi):

- Endurnýjun og endurbætur á yfirborði stöðva
- Hækka kantstein í rétta hæð þar sem hægt er
- Gerð leiðarlína og viðvörðunarlína fyrir blinda og sjónskerta
- Bæta við bekkjum þar sem skýli eru ekki til staðar
- Bæta aðgengi og öryggi gangandi vegfarenda með bættum tengingum við stíga og gangstéttir
- Lagfæra göngupveranir á stöðvum þar sem núverandi þveranir geta skapað hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur
- Endurnýja skýli þar sem þörf er á



Sundlaugarvegur/Laugarásvegur





Sæbraut/Sund





Skeiðarvogur/Skeiðarvogur (suður)





Skeiðarvogur/MS (suður)





Skeiðarvogur/Mörkin





Bústaðavegur/Bústaðakirkja (norður)






Bústaðavegur/Bústaðakirkja (suður)





Háaleitisbraut/Lágmúli (norður)





Háaleitisbraut-Lágmúli (suður)





Háaleitisbraut/Háaleitisbraut





Arnarbakki/Eyjabakki





Arnarbakki/Leirubakki





Skógarsel/ÍR (suður)





Norðurfell/Æsufell





Norðurfell/Fellaskóli (norður)





Norðurfell/Fellaskóli (suður)





Norðurfell/Leiknisvöllur (norður)





Norðurfell/Leiknisvöllur (suður)





Suðurhólar/Hólabrekkuskóli (suður)





Suðurhólar/Hólabrekkuskóli (norður)





Fjallkonuvegur/Fjölnisvöllur (austur)





Fjallkonuvegur/Fjölnisvöllur (vestur)





Víkurvegur/Keldnaholt (vestur)





Víkurvegur/Víkurvegur





Hofsgrund/Hofsgrund





Reykjavík