





Framnesvegur

kjallari

1:100




Framnesvegur

AA

1.hæð

1:100



Rishæð

1:100

Skýringar:	Brunatexti:
ÞNF Pakniðurfall	R Berandi
GN Gólfniðurfall	E Öðrennandi
LR Loftþræsing	I Einangrun
RL Reyklosun	C Sjálflokandi
R Reykskynjari	S Reykþétt
HL Handlaug	90 Tími í mín.
EV Eldhúsvaskur	HSL Handslókkvitæki
ÞG Þakgler	BO Björgunarop
ÞV Þvottur	ÚT Útgangur
	BS Brunaslanga (25m)
	S@ Handslókkvitæki

	Berandi	Kóti:	
	Létt	GK	Gólfkóti
	Lóðarmörk		Kóti – frágengið gólf
			Kóti – steypt gólf
			<u>Frágengið gólf</u>

Breyting	Dags.	Br.

Framnesvegur 19

Verkhuti

Aðaluppdráttur
Grunnmyndir.

Grunnmyndir.

Verk.nr. 119

Dags. 18.11.2024

Mkv. A2 /1:100

NOLAND

www.noland.is

Laugavegur 178, Reykjavík 105, Ísland

Bjarni Þorsteinsson arkitekt Kt. [REDACTED]

Gunnar Logi Gunnarsson arkitekt

Sími: |

Netfang

Teikningabókstafur

A

Teikning
102


eyting



Ásýnd

Norður


1:100



Ásýnd

Suður


1:100



Snið

A - A

1:100



Snið

B - B

1:100

Skýringar:

PNF Pakniðurfall
GN Gólfniðurfall
LR Loftþræsing
RL Reyklosun
R Reykskynjari
HL Handlaug
EV Eldhúsvaskur
ÞG Þakgler
ÞV Þvottur

Brunatexti:

R Berandi
E Öbrennandi
I Einangrun
C Sjálflokandi
S Reykþétt
90 Tími í mín.
HSL Handslökkvitæki
BO Björgunarop
UT Útgangur
BS Brunaslanga (25m)
SΦ Handslökkvitæki

Kóti:

■ Berandi
□ Létt
⊙ Lóðarmörk

GK Gólfkóti
▽ Kóti – frágengið gólf
▼ Kóti – steyp gólf
⊕ Frágengið gólf

Breyting

Dags.

Br.

Framnesvegur 19

Verkhúti

Aðaluppdróttur

Útítt, snið.

Verk.nr. 119

Dags. 18.11.2024

Mkv. A2 1:500/1:100

NOLAND

www.noland.is

Laugavegur 178, Reykjavík 105, Ísland

Bjarni Þorsteinsson arkitekt Kt.

Gunnar Logi Gunnarsson arkitekt Kt.

Sími

Netfang:

Teikningabókstafur

















A

Teikning

103

Breyting

Skuggavarp. Framnesvegur 19





Reykjavík, 3. júlí 2025
USK23050142

Framnesvegur 19 – Umsögn skipulagsfulltrúa

Varðar: Grenndarkynning á byggingarleyfi

Grenndarkynnt var frá 29. janúar 2025 til 26. febrúar 2025. Á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 6. mars 2025 var samþykkt að framlengja athugasemdarfrest til 31. mars 2025.

Eftirtaldir aðilar sendu athugasemdir og ábendingar:

- Theodór Brynjólfsson dags. 31. janúar 2025
- Veitur, dags. 10. febrúar 2025
- Ragnar Egilsson, dags. 19. mars 2025

Athugasemd Theodórs Brynjólfssonar dags. 31. janúar 2025

Óska eftir upplýsingum um frágang á nýbyggingu við norðurgafi Framnesvegar 21, teikningar í kynningu sýna ekki frágang á tengingu við Nr. 21

Ekki er ljóst hvað umrædd athugasemd fjallar um enda er endanlegur frágangur sýndur á aðaluppdráttum.

Ábending Veitna dags 10. febrúar 2025

Veitur vilja koma á framfæri að heimplagnir hússins liggja undir nýjum byggingarreit. Á þessum tímapunkti er mikilvægt að skoða hvort þörf sé á að endurnýja heimplagnir sem liggja undir nýjum byggingarreit.

Athugasemd verður komið áfram til umsækjanda.

Athugasemd Ragnars Egilssonar dags. 19. mars 2025

Rétt væri að sýna grunnmyndir og afstöðumynd fyrir og eftir breytingu þannig að auðveldara sé fyrir nágranna að áta sig á breytingunni.

- *Í umsókn er aðallega fjallað um viðbyggingu á austurhlið byggingar en lítið fjallað um viðbyggingu á bakhlið (sólskála). Sú breyting er þó líklegri til að hafa grenndaráhrif en viðbygging á vesturhlið hússins.*



Reykjavík



- Gerð er athugasemd við viðbyggingu á bakhlið þar sem hún er í ósamræmi við byggðarmynstur á götúreitnum og brýtur upp byggingarlínu húsanna. Engin önnur fordæmi eru á götúreitnum um viðbyggingar á bakhlið húsa.
- Viðbygging á bakhlið er fordæmisgefandi fyrir allan götúreitinn og ekki ásættanlegt að setja fordæmi fyrir slíka viðbyggingu sem liggur þétt að lóðamörkum aðliggjandi lóða. Þar sem viðbygging á bakhlið er fordæmisgefandi fyrir götúreitinn hefði verið rétt að grenndarkynna tillöguna fyrir öllum reitnum sem afmarkast af Framnesvegi, Öldugötu og Brekkustíg.
- Á uppdráttum þarf að vera skýrt hver leyfileg hámarkshæð viðbyggingar á bakhlið er en enginn hæðarkóti er gefinn upp, ólíkt viðbyggingu á vesturhlið.
- Viðbygging á bakhlið liggur nær alveg að lóðamörkum við Framnesveg 21. Rétt væri að sýna skuggavarp frá viðbyggingu inn á þessa lóð

Óskað var eftir skuggavarp vegna athugasemdarinnar. Niðurstaða greiningar skuggavarpsins leiðir í ljós að skuggavarp umræddrar bygging hefur ekki áhrif á aðliggjandi lóð.

Á teikningum sést hæð sólskálans en þakbrún er teiknuð 1.8 m há frá jörðu við Framnesveg 21 og 2.13 m á þeirri hlið sem snýr inn á lóð Framnesveg 19. Ljóst er að hámarkshæð fer því ekki yfir 2.13 m.

Vegna léttleika byggingarinnar er ekki gerð athugasemd við sólskálabyggingu á bakhlið lóðar. Vegna stærðar og legu lóðarinnar telja skipulagsyfirvöld staðsetningu viðbyggingarinnar góða lausn enda eru fordæmi fyrir því að heimila minni byggingar aftast á lóð á þessum götúreit sem og fleiri götúreitum í grenndinni.

Einnig, vegna reynslu í tengslum við nýlegar framkvæmdir í hverfinu er gerð krafa um að framkvæmdir verði í samræmi við viðeigandi ákvæði laga og reglugerða um framkvæmdatíma, aðgengi að framkvæmdasvæði, umgengni:

- Að gefinn verði tímarammi um upphaf og endalok framkvæmda
- Að reglum verði fylgt um hvenær dags háværar framkvæmdir mega fara fram. Í sambærilegum verkefnum hafa háværar framkvæmdir oft fram fyrir klukkan 10 um helgar og eftir 23 virka daga.
- Að vinnuvélum verði ekki lagt upp á stétt fyrir framan nærliggjandi eignir og með því tálmi inn- og útgang eigenda, neyði gangandi vegfarendur út á umferðargötu eða byrgi sýn á umferð.
- Að framkvæmdir feli ekki í sér beinar eða óbeinar skemmdir á nærliggjandi eignum eða gangstéttum og ræsum fyrir framan þær. Svæðið á Framnesvegi er þegar orðið illa farið eftir framkvæmdir síðustu ára með stíflunum í niðurföllum og afar illa farinni stétt.

Þessi athugasemd á ekki við á þessu stigi máls og því er ekki talin ástæða til að taka afstöðu til hennar. Bent er á reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.

f.h. skipulagsfulltrúans í Reykjavík

Birgitta Rut Skúlad. Hjörvar

Verkefnastjóri



Reykjavík

Ragnar Egilsson

Umsögn birt **19.03.2025**

Rétt væri að sýna grunnmyndir og afstöðumynd fyrir og eftir breytingu þannig að auðveldara sé fyrir nágranna að átta sig á breytingunni.

- Í umsókn er aðallega fjallað um viðbyggingu á austurhlið byggingar en lítið fjallað um viðbyggingu á bakhlið (sólskála). Sú breyting er þó líklegri til að hafa grenndaráhrif en viðbygging á vesturhlið hússins.
- Gerð er athugasemd við viðbyggingu á bakhlið þar sem hún er í ósamræmi við byggðarmynstur á götoreitnum og brýtur upp byggingarlínu húsanna. Engin önnur fordæmi eru á götoreitnum um viðbyggingar á bakhlið húsa.
- Viðbygging á bakhlið er fordæmisgefandi fyrir allan götoreitinn og ekki ásættanlegt að setja fordæmi fyrir slíka viðbyggingu sem liggur þétt að lóðamörkum aðliggjandi lóða. Þar sem viðbygging á bakhlið er fordæmisgefandi fyrir götoreitinn hefði verið rétt að grenndarkynna tillöguna fyrir öllum reitnum sem afmarkast af Framnesvegi, Öldugötu og Brekkustíg.
- Á uppdráttum þarf að vera skýrt hver leyfileg hámarkshæð viðbyggingar á bakhlið er en enginn hæðarkóti er gefinn upp, ólíkt viðbyggingu á vesturhlið.
- Viðbygging á bakhlið liggur nær alveg að lóðamörkum við Framnesveg 21. Rétt væri að sýna skuggavarp frá viðbyggingu inn á þessa lóð

Einnig, vegna reynslu í tengslum við nýlegar framkvæmdir í hverfinu er gerð krafa um að framkvæmdir verði í samræmi við viðeigandi ákvæði laga og reglugerða um framkvæmdatíma, aðgengi að framkvæmdasvæði, umgengni:

- Að gefinn verði tímarammi um upphaf og endalok framkvæmda
- Að reglum verði fylgt um hvenær dags háværar framkvæmdir mega fara fram. Í sambærilegum verkefnum hafa háværar framkvæmdir oft fram fyrir klukkan 10 um helgar og eftir 23 virka daga.
- Að vinnuvélum verði ekki lagt upp á stétt fyrir framan nærliggjandi eignir og með því tálmi inn- og útgang eigenda, neyði gangandi vegfarendur út á umferðargötu eða byrgi sýn á umferð.

- Að framkvæmdir feli ekki í sér beinar eða óbeinar skemmdir á nærliggjandi eignum eða gangstéttum og ræsum fyrir framan þær. Svæðið á Framnesvegi er þegar orðið illa farið eftir framkvæmdir síðustu ára með stíflunum í niðurföllum og afar illa farinni stétt.

3

Theodór Brynjólfsson
Umsögn birt **31.01.2025**

Óska eftir upplýsingum um frágang á nýbyggingu við norðurgafi Framnesvegar 21, teikningar í kynningu sýna ekki frágang á tengingu við Nr. 21

1

Helga Rún Guðmundsdóttir

Umsögn birt **10.02.2025**

Fyrir hönd Veitna

Veitur vilja koma á framfæri að heimplagnir hússins liggja undir nýjum byggingarreit. Á þessum tímapunkti er mikilvægt að skoða hvort þörf sé á að endurnýja heimplagnir sem liggja undir nýjum byggingarreit.