Reykjavík, 29.9.2023

Minnisblað Listasafn Reykjavíkur – Svar við fyrirspurn frá fundi menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs 22.9.2023

> *Fulltrúi Vinstri grænna leggur fram svohljóðandi fyrirspurn:*
>
> Óskað er eftir minnisblaði um ástand útilistaverka, höggmynda og lágmynda og annarra útlistaverka í almannarými og eigu borgarinnar og viðhaldsþarfar þeirra. Þá er óskað eftir greinargerð um stöðu þrívíddarskönnunar og áætlun fjármögnunar á viðhaldi og viðgerðum útlistaverka fyrir 2023.

Unnið hefur verið markvisst að viðhaldi útlistaverka í borgarlandinu frá árinu 2017 þegar borgarráð samþykkt að veita fé í bráðaviðgerðir útlistaverka eftir kynningu safnsins á slæmu ástandi fjölda verka, en viðhaldsþörf hafði safnast upp vegna niðurskurðar eftir hrun. Byggð hefur verið upp sérfræðikunnátta innan safnsins og got tengslanet við forverði og verktaka. Síðan 2017 hefur grettistaki verið lyft, fjölmörg verk lagfærð og í dag er ástand útlistaverka viðunandi og góð yfirsýn hefur náðst yfir málaflokkinn. Mikilvægt er að sinna áfram árlegu eftirliti og viðhaldi með verkunum þar sem bæði umhverfisskilyrði og mannanna gjörðir hafa mikil áhrif. Safninu ber skylda til að viðhalda verkunum þar sem þau eru skráð í safneign. Sérstakar eftirlitsferðir eru farnar í apríl-maí ár hvert og ástand verkanna skráð. Þá er verkefnum forgangsraðað og unnið eins og fjárheimildir hvers árs leyfa.

Í ár 2023 hefur sérstakur gaumur verið gefinn að verkunum: *Bríetarbrekka, Geirfuglinn, Hitavættur, Auga* og *Partnership* ásamt því að undirbúin hefur verið endurgerð á verkinu *Landnám* sem dæmt hefur verið ónýt.

Sem viðhengi er listi yfir öll skráð útilistaverk og ástand þeirra. Safnið hefur tekið að sér ráðgjafahlutverk fyrir önnur sveitarfélög og söfn ásamt því að sinna viðhaldi á verkum í eigu ríkisins. Samið er sérstaklega um þau verkefni og er unnið að samningi þess efnis að safnið taki að sér árlegt eftirlit með og viðhald á verkum í eigu ríkisins. Þeta samstarf hefur gengið vel, árin 2021-2022 var sem dæmi heildarviðhaldi sinnt á þremur standmyndum við Stjórnarráðið og Alþingi.

Hvað viðvíkur þrívíddarskönnun hefur safnið ekki farið þá leið að skanna verk í sinni umsjá. Þó hefur safnið át fundi með verkfræðistofunni Eflu og fengið kynningu á möguleikum í þrívíddarskönnun verka. Prufuverkefni hafa verið unnin til þess að skoða möguleika þessarar tækni. Safnið hefur aðgang að þrívíddarskanna í gegnum aðild sína að Miðstöð stafrænna hugvísinda, ávinningur af skönnun hefur ekki verið metinn svo mikill að skynsamlegt sé að verja í það fé og vinnustundum.

Í framhaldi af úthlutun borgarráðs í bráðaviðgerðir árið 2017 var viðbót upp á 6.8 m.kr fest í ramma fyrir viðhald útilistaverka. Það er það fé sem safnið hefur til umráða ár hvert í málaflokknum. Gildir það einnig um árið 2023 og er unnið samkvæmt eftirliti og forgangsröðun safnsins.

Frekari upplýsingar um verkin, staðsetningu og ljósmyndir er að finna á vefsíðu safnsins og í smáforritinu Útilistaverk í Reykjavík.

Virðingarfyllst,

Sigurður Trausti Traustason Deildarstjóri
safneignar og rannsókna Listasafn
Reykjavíkur

Skráningarnúmer	ListamadurHofundur	Verkheiti	Upphafsar	Grein	Núverandi ástand	Staðsetning	Athugasemd
AS-H-003	Ásmundur Sveinsson	Sæmundur á selnum	1927	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-096	Ásmundur Sveinsson	Ljóðið um rokkinn	1962	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-102	Ásmundur Sveinsson	Eldgos	1960	Skúlptúr	viðunandi	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-218	Ásmundur Sveinsson	Fýkur yfir hæðir	1933	Skúlptúr	slæmt	Búðardalur - langtímalán	Þarfnast yfirferðar og kalkmálningar
AS-H-221	Ásmundur Sveinsson	Fýkur yfir hæðir	1933	Skúlptúr	gott	109-Seljahverfi Breiðholt	
AS-H-299	Ásmundur Sveinsson	Þvottakona	1936	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	Þarf að setja á stöpul
AS-H-304	Ásmundur Sveinsson	Hvítu fiðrildin - abstraction	1968	Skúlptúr	Þarf að athuga	105-Höggmyndagarður Sigtúni	Vantar að festa betur lóð
AS-H-321	Ásmundur Sveinsson	Nafnlaust - abstraction	Án ártals	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-324	Ásmundur Sveinsson	Sonatorrek (stækkun)	1948	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	Athuga með yfirferð 2025
AS-H-328	Ásmundur Sveinsson	Tröllkonan (stækkun)	1948	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	Athuga með yfirferð 2025
AS-H-329	Ásmundur Sveinsson	Kraftur konunnar	1967	Skúlptúr	gott	107 - Á Hagatorgi	
AS-H-333	Ásmundur Sveinsson	Veðurspámaður (stækkun)	1934	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-334	Ásmundur Sveinsson	Garðyrkjumaður (stækkun)	1934	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-335	Ásmundur Sveinsson	Móðir jörð (stækkun)	1936	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-337	Ásmundur Sveinsson	Vatnsberinn (stækkun)	1937	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-339	Ásmundur Sveinsson	Jónsmessunótt (stækkun)	1940	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-340	Ásmundur Sveinsson	Móðir mín í kví kví (stækkun)	1943	Skúlptúr	gott	109-Seljahverfi Breiðholt	
AS-H-348	Ásmundur Sveinsson	Tónar hafsins (stækkun)	1950	Skúlptúr	slæmt	105-Höggmyndagarður Sigtúni	Þarfnast þrifa og málningar
AS-H-372	Ásmundur Sveinsson	Móðir mín í kví, kví	1943	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-377	Ásmundur Sveinsson	Gólfþvottur	1950	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-383	Ásmundur Sveinsson	Kona að strokka (stækkun)	1934	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-384	Ásmundur Sveinsson	Helreiðin (stækkun)	1944	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-385	Ásmundur Sveinsson	Piltur og stúlka	1931	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-386	Ásmundur Sveinsson	Fýkur yfir hæðir	1933	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-387	Ásmundur Sveinsson	Stríð og flótti	1943	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-388	Ásmundur Sveinsson	Andvarp	1948	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
AS-H-390	Ásmundur Sveinsson	Systur	1934	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
H-003	Einar Jónsson	Jónas Hallgrímsson (1807-1845)	1905	Skúlptúr	gott	101 - Standmyndin er staðsett sunnan við Hljómskálann í Hljómskálagarði	Laga þarf brot í stöpli
H-006	Ríkarður Jónsson	Jón Vídalín (1666-1720)	1920	Skúlptúr	gott	101 - Við suðurhlið Dómkirkjunnar, við Kirkjutorg	
LR-008	Nína Sæmundsson	Móðurást	1924	Skúlptúr	gott	101 - Lækjargata	
H-010	Einar Jónsson	Þorfinnur karlsefni	1945	Skúlptúr	gott	104 - Við Dvalarheimili aldraðra sjómanna við Hrafnistu í Reykjavík	
AS-H-394	Ásmundur Sveinsson	Barnið og fiskurinn / Drengur með fisk	1945	Skúlptúr	gott	107 -Við Laugarnesskóla	
H-013	Guðmundur Einarsson	Skúli Magnússon (1711-1794)	1952-1953	Skúlptúr	gott	101 - Aðalstræti - Fógetagarður	Laga þarf flís í stöpli
H-014	Bjerg, Jóhannes C.	Pomona	1920	Skúlptúr	gott	101 - Einarsgarður v/Hringbraut-	
H-015	Sigurjón Ólafsson	Séra Friðrik og drengurinn	1952	Skúlptúr	gott	101 - Á horni Amtmannsstígs og Lækjargötu	Laga þarf stöpul
H-016	Ásmundur Sveinsson	Járnsmiðurinn	1936	Skúlptúr	viðunandi	101 - Verkið er staðsett á "Bringunni" -milli Snorrabrautar, Þorfinnsgötu og Eiríksgö	Lagfært 2021. Þarfnast viðgerðar á stöpli
H-018	Ásmundur Sveinsson	Piltur og stúlka	1931-1933	Skúlptúr	gott	101 -Fríkirkjuvegsgarður/Hallargarður.	
H-019	Tove Ólafsson	Maður og kona	1948	Skúlptúr	gott	101- Í höggmyndagarði kvenna við tjörnina	
H-021	Ásmundur Sveinsson	Kona að strokka	1934	Skúlptúr	gott	110 -Á torgi í Árbæjarsafni - Borgarsögusafni Reykjavíkur	
H-022b	Ásmundur Sveinsson	Þvottakona	1937	Skúlptúr	slæmt	104 -Grasagarðurinn í Laugardal	Stöpull í slæmu ástandi. Verkið er í lagi
H-023	Guðmundur Einarsson	Hafmey	1956	Skúlptúr	gott	101 - við Vesturbæjarlaug	
H-024	Ásmundur Sveinsson	Móðir jörð	1936	Skúlptúr	gott	104 -Grasagarðurinn í Laugardal	
H-025	Ásmundur Sveinsson	Systur	1934	Skúlptúr	gott	104 -Grasagarðurinn í Laugardal	
H-026	Gunnfríður Jónsdóttir	Á heimleið	1947	Skúlptúr	gott	101 -Tjarnargarður	
H-027	Ólöf Pálsdóttir	Stúlkumynd	1950	Skúlptúr	gott	101 -Við Fríkirkjuveg, fyrir framan Kvennaskólann.	
H-028	Ásmundur Sveinsson	Einar Benediktsson	1964	Skúlptúr	slæmt	105 -Við Höfða	Komið að viðhaldi, ryðblettir, vax og Incral
H-029	Einar Jónsson	Útlagar	1898-1901	Skúlptúr	gott	107 -Við Hólavallakirkjugarð, á horni Suðurgötu og Hringbrautar.	
H-030	Sigurjón Ólafsson	Klyfjahestur	1959-1963	Skúlptúr	viðunandi	105 -Hlemmur, á horni Hverfisgötu og Rauðarárstígs.	Þarf að laga "viðarborð" vaxbera og incral. Verður fært.
H-031	Sintenis, Renée	Berlínarbjörninn	Án ártals	Skúlptúr	gott	101 - Við Hellusund í Þingholtunum (beint á móti þýska og breska sendiráðinu).	
H-032	Ásmundur Sveinsson	Fýkur yfir hæðir	1933	Skúlptúr	gott	101 -Hallveigarstaðir - Við Túngötu.	
H-033	Ásmundur Sveinsson	Vatnsberinn	1937	Skúlptúr	gott	101 -Hornið á Lækjargötu og Bankastræti.	
H-034	Sigurjón Ólafsson	Ólafur Thors (1892-1964)	1967-1968	Skúlptúr	slæmt	101 -Við Ráðherrabústaðinn í Tjarnargötu.	Þarf að laga stöpul
H-035	Jóhann Eyfells	Reykjavíkurvarðan	1969	Skúlptúr	gott	105 -Klambratún	
H-036	Sigurjón Ólafsson	Öndvegissúlur	1971	Skúlptúr	gott	105 -Fyrir framan Höfða við Borgartún.	
H-037	Sigurjón Ólafsson	Séra Bjarni Jónsson	1972	Skúlptúr	gott	101 -Við Dómkirkjuna, þar sem Skólabrú og Kirkjutorg mætast.	
H-038	Sigurjón Ólafsson	Minnismerki um Nínu Tryggvadóttur	1970-1971	Skúlptúr	viðunandi	105 -Fyrir framan Kjarvalsstaði - Klambratún	Þarf að festa litið brot.
H-040	Bertel Thorvaldsen	Adonis	1808	Skúlptúr	gott	101 -Á horni Skothúsvegar og Fríkirkjuvegar.	
H-041	Ásmundur Sveinsson	Undir friðar og landnámssól	1972	Skúlptúr	gott	108 - Við Miklubraut (stendur neðst á Tunguvegi).	

H-042	Björgvin Sigurgeir Haraldsson	Landnám	1974	Skúlptúr	Ónýtt	105-Við Háaleiti	Þarfnast endurgerðar - unnið að fjármögnun
H-043	Hallsteinn Sigurðsson	Ferningar I	1973	Skúlptúr	slæmt	109 -Breiðholt	Þarf að mála
H-044	Ólöf Pálsdóttir	Tónlistarmaðurinn	1970	Skúlptúr	gott	101 - Við Hörpu tónlistarhús	
H-045	Sigurjón Ólafsson	Íslandsmerki	1972-1973	Skúlptúr	gott	107 - Við Hagatorg	
H-046	Ríkarður Jónsson	Þorsteinn Erlingsson	1960	Skúlptúr	gott	105 -Klambratún	
H-047	Gerður Helgadóttir	Skúlptúr	1968	Skúlptúr	gott	101-Í höggmyndagarði kvenna við tjörnina	
H-048	Helgi Gíslason	Minnismerki Kaldalóns	1978	Skúlptúr	Þokkalegt	101 -Grjótaþorp	Þarfnast vax og incral. Listamaðurinn ætlar að yfirfara verkið.
H-050	Ingi Hrafn Hauksson	Fallandi gengi	1976	Skúlptúr	gott	110 -Árbæjarhverfi	
H-051	Lipsi, Morice	Hraun	1936	Skúlptúr	gott	105 -Á Klambratúni (var áður við Hagatorg)	
H-055	Ríkarður Jónsson	Minnisvarði um J.B. Charcot	1952	Skúlptúr	gott	101 -Við Háskóla Íslands, við Norð-austurhlið Öskju	
H-071	Jón Gunnar Árnason	Sólarauga	1982	Skúlptúr	gott	109 -Mjódd í Breiðholti	
H-073	Ragnar Kjartansson	Stóð	1963	Skúlptúr	viðunandi	101 -Horni Smáragötu og Hringbrautar	Stöpull ónýtur
H-074	Einar Jónsson	Úr álögum	1916	Skúlptúr	gott	101 -Við Tjörnina, -(Skothúsvegur).	
H-075	Jón Gunnar Árnason	Sólfar	1986	Skúlptúr	viðunandi	101 -Við Sæbraut.	
H-076	Hallsteinn Sigurðsson	Án titils	1988	Skúlptúr	viðunandi	105 -Við Bólstaðahlíð	
H-079	Helgi Gíslason	Minnisvarði	1988-1989	Skúlptúr	gott	101 -Fríkirkjuvegsgarður.	
H-080	Hafsteinn Austmann	Spenna	1989	Skúlptúr	gott	108 -Við Bústaðaveg 2	
H-082	Serra, Richard	Áfangar	1990	Skúlptúr	gott	104 -Viðey	Þarf að rétta einn dranga við
H-083	Tove Ólafsson	Móðir og barn	1979	Skúlptúr	gott	Í geymslu	Er í geymslu á meðan framkvæmdir eru við spítalann
H-084	Magnús Tómasson	Einhyrningur, Tvíhyrningar	1990	Skúlptúr	gott	107 -Við Vesturbæjarskóla	
H-085	Ragnar Kjartansson	Minnismerki um Eirík Hjartarson	Án ártals	Skúlptúr	gott	104 -Grasagarðurinn í Laugardal	
H-086	Helgi Gíslason	Án titils	1982	Skúlptúr	gott	104 -Grasagarðurinn í Laugardal	
H-087	Ásmundur Sveinsson	Björgun úr sjávarháska	1936	Skúlptúr	gott	107 -Við Ægissíðu	
H-088	Sigurjón Ólafsson	Gunnar Thoroddsen	1962	Skúlptúr	gott	101 - Hallargarðurinn v. Fríkirkjuveg (áður við Fríkirkjuveg 3)	
H-089	Ragnhildur Stefánsdóttir	Gísli Halldórsson	Án ártals	Skúlptúr	gott	104 -Íþróttamiðstöðin í Laugardal	
H-091	Sigurður Guðmundsson	Mynd	1991	Skúlptúr	gott	111 -Torgið við Gerðuberg	
H-092	Örn Þorsteinsson	Á hjóli	1988	Skúlptúr	gott	108 -Bjarkarás við Stjörnugróf	
H-093	Hallsteinn Sigurðsson	Hyrningar VI	1975	Skúlptúr	gott	104 -Á horni Langholtsvegar/Álfheima.	
H-094	Helgi Gíslason	Minnismerki um Georg Schierbeck	1986	Skúlptúr	gott	Er í geymslu. Var áður staðsett: 101 -Í Fógetagarðinum	Verður sett upp Haust/vetur 2023
H-095	Dell, Robert	Hitavættur	1988	Skúlptúr	gott	105 -Í Öskjuhlíð við Perluna	
H-096	Jóhanna Þórðardóttir	Lofthyrningar	Án ártals	Skúlptúr	þokkalegt	108 - Rafmagnsveita Reykjavíkur (Ath.)	Er á framkvæmdasvæði. Samtal búið að eiga við verktaka.
H-097	Pétur Bjarnason	Partnership	1991	Skúlptúr	Slæmt	105 - Við Sæbrautina í Reykjavík fyrir neðan Skúlagötu .	Flísar allar lausar - Verið að lagfæra
H-098	Örn Þorsteinsson	Foldagná	1993	Skúlptúr	gott	112 Á hringtorgi fyrir utan Foldaskóla í Grafarvogi.	
H-099	Magnús Tómasson	Minnisvarði um óþekkta embættismanninn	1993	Skúlptúr	gott	101 -við Iðnó	
LR-0012	Ásmundur Sveinsson	Kossinn	1924	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
LR-0133	Ásmundur Sveinsson	Galdramaður	1946	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
LR-1741	Sigrún Guðmundsdóttir	Streymi	1990	Skúlptúr	Viðunandi	105 -Sundlaugarnar í Laugardal	Þarfnast viðarvarnar
LR-0751	Kristinn E. Hrafnsson	Rek (Wegener skulptur)	1990	Skúlptúr	gott	105 -Klambratún	
H-101	Kristinn E. Hrafnsson	Preasens historicum - söguleg samtíð	1997	Skúlptúr	gott	101 -Á torgi við Hallgrímskirkju, Skólavörðuholti.	
H-102	Sigurjón Ólafsson	Gríma	1947/1989	Skúlptúr	gott	103 -Við Borgarleikhúsið, Kringlunni	
H-105	Ólöf Nordal	Geirfugl	1998	Skúlptúr	gott	101 -Í fjöru við Skerjafjörð, fyrir neðan Skeljatanga í Skerjafirði.	
H-107	Rúrí	Fyssa	1995	Skúlptúr	gott	104 -Grasagarðurinn í Laugardal	
H-108	Þorbjörg Pálsdóttir	Dansleikur	1970	Skúlptúr	gott	105 -Öskjuhlíð við Perluna	
H-109	Páll Guðmundsson frá Húsafelli	Minnisvarði um Víkurkirkjugarð	2000	Skúlptúr	gott	101 -Á horni Aðalstrætis og Kirkjustrætis.	Þarf að yfirfara grasflöt við verkið
H-110	Guðjón Ketilsson	Sunnudagur	2000	Skúlptúr	þokkalegt	112 -Víkurhverfi, Grafarvogi	Þarf að lagfæra ryð
H-111	Helga Guðrún Helgadóttir	Sólstólar	1998	Skúlptúr	gott	101 -Skerjafjörður, við strandlengjuna (Fossvogur).	
H-112	Örn Þorsteinsson	Sleðinn	1998	Skúlptúr	gott	101 -Skerjafjörður - í fjöru í Nauthólvík.	
H-113	Steinunn Þórarinsdóttir	Köllun	2000	Skúlptúr	gott	101 -Verkið stendur á grasfleti austan við Kaþólsku kirkjuna á Landakotstúni.	
H-114	Hafsteinn Austmann	Hljóðbylgja (Vatnaflautan)	2000	Skúlptúr	gott	108 - Á horni Ármúla og Síðumúla	
H-115	Brynhildur Þorgeirsdóttir	Klettur	1991	Skúlptúr	gott	112 -Grafarvogur, við strandlengjuna fyrir neðan Staðarhverfi.	
H-116	Ásmundur Sveinsson	Björg C. Þorláksson	1928/2001	Skúlptúr	gott	101 -Háskóli Íslands, Oddi.	
AS-H-426	Ásmundur Sveinsson	Kona með Amor	1927	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
H-117	Kristinn E. Hrafnsson	Héðan, hingað og þangað	2001	Skúlptúr	gott	101 -Á mótum Vesturgötu og Aðalstrætis	
H-118	Kristinn E. Hrafnsson	Einn staður, einn tími og annar ...	2001	Skúlptúr	slæmt	101 -Á mótum Austurstrætis og Pósthússtrætis	Þarf að fjarlægja. Er í vinnslu.
H-119	Sigurður Guðmundsson	Fjöruverk	2002	Skúlptúr	gott	105 -Í fjörunni við Rauðarárvík (Sæbraut).	
H-120	Steinunn Þórarinsdóttir	Horfur	2000	Skúlptúr	Gott	101 -Fyrir utan Geysishús við Vesturgötu..	
H-122	Gjörningaklúbburinn	Dýrmæti	2002-2003	Skúlptúr	viðunandi	112 -Við Borgarholtsskóla, Grafarvogi	
H-123	Steinunn Þórarinsdóttir	Rætur	2000	Skúlptúr	gott	101 -Fyrir neðan Bankastræti 1.	
H-124	Hulda Hákon	20 logar	2002	Skúlptúr	gott	107 -Á mótum Guðbrandsgötu og Birkimels	

H-125	Óþekkt	Friðarsteinn frá Hiroshima	2004	Skúlptúr	gott	101 -Við Suðvestur hluta Tjarnarinnar, hjá Tjarnarborg.	
H-127	Ólöf Nordal	Bríetarbrekka	2007	Skúlptúr	gott	101 -Á lóð Þingholtstrætis 7 í Reykjavík.	Búið að hleypa hita í stétt. Þarf að lagfæra grasflöt í kring
AS-H-399	Ásmundur Sveinsson	Dýrkun	1940	Skúlptúr	gott	105-Höggmyndagarður Sigtúni	
H-128	Pétur Bjarnason	Fyrir stafni	1994	Skúlptúr	gott	104 -Á hringtorgi við vöruhótel Eimskip	
H-130	Ono, Yoko	Friðarsúlan	2007	Fjöltækni	Slæmt	104 -Viðey	Þarf að endurnýja búnað. Verkið þó í virkni eins og er.
H-131	Parmiggiani, Claudio	Íslandsvitinn	2000	Skúlptúr	gott	110 - Á Sandskeiði	Þarf að endurnýja eina peru.
H-132	Steinunn Þórarinsdóttir	Flóð og fjara	2000	Skúlptúr	slæmt	107 -Við Ægisíðu	Þarf að festa niður þrjá fiska
H-133	Jóhann Eyfells	Íslandsvarðan	2003-2006	Skúlptúr	gott	105 -stendur við strandstíginn við Sæbrautina.	
H-134	Halla Gunnarsdóttir	Tómas Guðmundsson (1901-1983)	2010	Skúlptúr	gott	101 -Við suðurenda tjarnarinnar.	
H-135	Sólveig Aðalsteinsdóttir	Streymi tímans	2012	Skúlptúr	gott	105 -Öskjuhlíð - Litlahlíð	
H-136	Guðjón Ketilsson	Viðsnúningur	2013	Skúlptúr	gott	105 -Við Kjarvalsstaði - Klambratún	
H-137	Hallsteinn Sigurðsson	Maður og kona I	1968	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-138	Hallsteinn Sigurðsson	Hyrningar VII	1975	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-139	Hallsteinn Sigurðsson	Hyrningar VIII	1975	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-140	Hallsteinn Sigurðsson	Steinbarn II	1974	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-141	Hallsteinn Sigurðsson	Harpan	1972	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-142	Hallsteinn Sigurðsson	Harpan II	2006	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-143	Hallsteinn Sigurðsson	Ris I	1981	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-144	Hallsteinn Sigurðsson	Ris V	1983	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-145	Hallsteinn Sigurðsson	Vetrarhöll I	2002	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-146	Hallsteinn Sigurðsson	Veðrahöll I	1976	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-147	Hallsteinn Sigurðsson	Veðrahöll II	1977	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-148	Hallsteinn Sigurðsson	Veðrahöll IV	1979	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-149	Hallsteinn Sigurðsson	Veðrahöll V	1980	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-150	Hallsteinn Sigurðsson	Veðrahöll VI	1980	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-151	Hallsteinn Sigurðsson	Veðrahöll VIII	1986	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-152	Hallsteinn Sigurðsson	Veðrahöll IX	1989	Skúlptúr	gott	112 -Hallsteinsgarður Grafarvogi	
H-153	Sierra, Santiago	Svarta keilan	2012	Skúlptúr	gott	101 -Austurvelli - á horni Kirkjustrætis og Thorvaldsensstrætis.	
LR-4384	Þorbjörg Pálsdóttir	Piltur og stúlka (Kata og Stebbi)	1968	Skúlptúr	viðunandi	101-Í höggmyndagarði kvenna við tjörnina	Vax og incral
H-154	Sigurður Guðmundsson	Heimar í heimi	2013	Skúlptúr	gott	101 - Við Víkina, Grandagarði í Reykjavík	Nýr stöpull 2023
H-155	Gunnfríður Jónsdóttir	Landnámskonan	1955	Skúlptúr	gott	101 - Í höggmyndagarði kvenna við tjörnina	
H-156	Nína Sæmundsson	Hafmeyjan		Skúlptúr	viðunandi	101 - Í tjörninni	Þarfnast þrifa
H-159	Erró	Frumskógardrottningin	2014	Annað	gott	111 - Íþróttamiðstöðin Austurberg - Breiðholti	
H-160	Jakob Wagner	Berlínarmúrinn	án ártals	Annað	gott	105 - Við Borgartún	
H-161	Arnar Ásgeirsson	Ör	2021	Skúlptúr	gott	101 - Verkið stendur á Skólavörðuholti, við Lokastíg	
H-162	Arnar Ásgeirsson	Auga	2022	Skúlptúr	gott	101 - Verkið stendur á Óðinstorgi	
H-163	Baldur Helgi Snorrason	Sjávarmál	2021	Skúlptúr	gott	101 - Verkið er staðsett við grjótgarðinn við Eiðsgranda	
H-164	Elín Hansdóttir	Himinglæva	2022	Skúlptúr	gott	101 -Framan við Hörpu	
H-165	Ásmundur Sveinsson	Kona að strokka	1934	Skúlptúr	gott	371 - Erpsstaðir	
H-121	Erla Þórarinsdóttir	Norðurljósasæti	2000	Skúlptúr	slæmt	110 -Við Rauðavatn	
H-104	Borghildur Óskarsdóttir	Náttúra	1998	Skúlptúr		101 -Verkið er staðsett í sandfjöru sem nefnist Grófir við Skerjafjörð	Horfið í sandinn. Með vilja listakonunnar
Verk í eigu annara							
H-052	Ríkarður Jónsson	Tryggvi Gunnarsson	1915	Skúlptúr	slæmt	101 -Verkið er staðsett við gröf Tryggva Gunnarssonar í Alþingishúsgarði.	Vax og incral
H-017	Sigurjón Ólafsson	Héðinn Valdimarsson	1952	Skúlptúr	gott	107-Við róluvöll verkamannabústaða Reykjavíkur við Hringbraut.	
H-002	Schou, Július	Hallgrímsharpan	1885	Skúlptúr	gott	101 - Verkið stendur fyrir framan Dómkirkjuna í Reykjavík norðan megin.	
H-061	Ásmundur Sveinsson	Gegnum hljóðmúrinn	1952	Skúlptúr	gott	101 -Við Loftleiðahótelið í Reykjavík	
H-056	Einar Jónsson	Minnisvarðinn Glitfaxi	1955	Skúlptúr	viðunandi	105 -Við austurenda Fossvogskirkju	Vax og incral
H-060	Einar Jónsson	Bæn	1965	Skúlptúr	viðunandi	101 -Við Elliheimilið Grund	Vax og incral
H-067	Einar Jónsson	Demanturinn	1974	Skúlptúr	viðunandi	101 -Við Elliheimilið Grund	Vax og incral
H-065	Ásmundur Sveinsson	Sæmundur á selnum	1926	Skúlptúr	gott	101 -Á túnbletti fyrir framan aðalbyggingu Háskóla Íslands - austanmegin	
H-090	Rúrí	Stuðlar	1990	Skúlptúr	slæmt	107 -Við Háskólabíó	
H-054	Sigurjón Ólafsson	Sjómaðurinn	1947	Skúlptúr	gott	104-Við innganginn á Dvalarheimili aldraðra við Hrafnistu	
H-126	Helgi Gíslason	Mentor	Án ártals	Skúlptúr	gott	101 -Við suð-austurhorn skólabyggingar Iðnskólans á Skólavörðuholti	
H-057	Ríkarður Jónsson	Æskulýðsleiðtoginn sr. Friðrik	1924	Skúlptúr	Gott	105-Við Valsheimilið, Hlíðarenda, við Öskjuhlíð	
H-058	Bertel Thorvaldsen	Kristsmynd	1961	Skúlptúr	gott	105 -Við Fossvogskirkju	
H-062	Ásmundur Sveinsson	Öldugjálfur	1966	Skúlptúr	Óvitað	105 -Menntaskólinn við Hamrahlíð	

H-063	Myron (grískur 500 f.Kr.)	Pallas Aþena	Án ártals	Skúlptúr	gott	101 -Við Menntaskólann í Reykjavík.	
H-064	Ásmundur Sveinsson	Andlit sólar	1961	Skúlptúr	slæmt	101 -Fyrir framan Menntaskólann í Reykjavík.	
H-066	Gísli B. Björnsson	Norræna merkið	1973	Skúlptúr	slæmt	101 -Við Hringbraut, við innakstursleið að Norræna húsinu í Vatnsmýri.	
H-068	Magnús Tómasson	Dropar	1976	Skúlptúr	gott	108 -Við Suðurlandsbraut 18.	
H-001	Bertel Thorvaldsen	Sjálfsmynd Thorvaldsens	1839	Skúlptúr	viðunandi	101 - Tjarnargarður	incral og vax
H-004	Einar Jónsson	Jón Sigurðsson	1911	Skúlptúr	gott	101 - Standmyndin stendur á Austurvelli.	
H-007	Einar Jónsson	Ingólfur Arnarson	1923	Skúlptúr	gott	101 - Arnarhóll	
H-009	Stirling Calder, Alexander	Leifur heppni	1931	Skúlptúr	gott	101 - Efst á Skólavörðuholti gegnt Hallgrímskirkju. Styttan snýr í vestur.	
H-012	Sigurjón Ólafsson	Saltfiskstöflun	1934-1935	Skúlptúr	Slæmt	105 -Myndin snýr í vestur og er staðsett fyrir neðan vatnsgeymana á Rauðarárholti.	Þarfnast viðhalds
H-053	Einar Jónsson	Hannes Hafstein	1928	Skúlptúr	gott	101 -Við Stjórnarráð Íslands	
H-081	Hallsteinn Sigurðsson	Harpa	1987	Skúlptúr	gott	112 -Keldnaholt	
H-129	Jaunzens, Paul	Stuðningur	1996	Skúlptúr	gott	101 -Á horni Túngötu og Garðastrætis	
H-158	Gestur Þorgrímsson og Rúna	Íþróttamenn	1981	Skúlptúr	Óvitað	105 - Framhlið Laugardalshallar í Laugardal	
H-072	Einar Jónsson	Kona (Anna)	Án ártals	Skúlptúr	gott	101 -Við Elliheimilið Grund	
H-077	Sigurjón Ólafsson	Blómgun	1978/1988	Skúlptúr	gott	104 -Við Menntaskólann við Sund, á horni Gnoðarvogs og Skeiðarvogs.	
H-070	Jón Gunnar Árnason	Loft	1981	Skúlptúr	Slæmt	105 -Við Rauðarárstíg 10.	
H-078	Þórir Barðdal	Ægir	1988	Skúlptúr	slæmt	101 -við norðurströnd Örfiriseyjar	
H-157	Ólöf Pálsdóttir	Sonur	1955	Skúlptúr	gott	101 - Í höggmyndagarði kvenna við tjörnina	
H-005	Einar Jónsson	Kristján IX	1907-1908	Skúlptúr	gott	101 - Á Stjórnarráðstúni við Lækjargötu.	