



Úttekt

Málsnúmer: 2020010328

Búið til: 06.03.2020

Eigandi skjals: Helgi Guðjónsson

Eftirlitsskýrsla

Dagsetning ferðar:	06.03.2020	Tími ferðar:
Fulltrúi HER:	Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS	Fulltrúi HER sem fór með:
Tílefni skýrslu:	Úttekt	
Fyrirtækjaflokkur:	80.10.0 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi	

Leyfi og eftirlitsferð

Númer leyfis:		Kennitala leyfishafa:	530269-7609
Heiti leyfishafa:	Fossvogsskóli	Staður leyfishafa:	Haðalandi 26
Hvert eftirlitsferð var farin:		Staða reiknings:	Reikningsfært
		Númer reiknings:	20030053

Athugasemdir

Skýringar á hugtökum:

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

Athugasemdir:

Komið í úttekt á framkvæmdum í Fossvogsskóla sem og að ná í niðurstöður loftgæðamælinga í miðrymi Vesturlands.

Í eftirliti var rætt við Árna Frey Thorlacius Sigurlaugsson og var húsnæðið skoðað í fylgd hans. Skoðaðir voru þeir staðir þar sem HER hafði gert athugasemd við í eftirliti sínu í febrúar s.l.

Vesturland:

Miðrymi. Búið að mála vegg og engin sjáanleg ummerki um leka til staðar.

Kennslustofur: Hiti í blöndunartækjum undir 43°C skv. reglugerð

Anddyri: Búið að laga niðurföll við innganga fjarlægja mottur. Stendur til skv. Árna að kaupa nýjar mottur sem hleypa vatni í gegnum sig.

Niðurstöður loftmælinga:

Mælir var settur upp í miðrymi Vesturlands og eru eftirfarandi niðurstöður frá 2.- 6. mars s.l.

Koltvísýringur var undir 500 ppm sem telst gott.

Viðmiðunarmörkin hafa verið sett við að styrkur CO2 fari ekki yfir 1000 PPM (parts per million) og gerðar kröfur um aukin loftskipti ef styrkurinn fer umfram þau mörk að meðaltali t.d. mælt yfir 1 klst. Viðá erlendis er viðmiðunin 800 PPM að meðaltali og ekki yfir 1000 PPM sem skammtímagildi.

Hiti var í kringum 20° C en viðmiðunarmörk vegna hitastigs við kyrrsetustörf er 18-22°C

Í reglum um húsnæði vinnustaða segir svo í 9. gr.:

„Þar sem kyrrsetustörf eru unnin má telja hæfilegt hitastig 18°-22°C, en við kyrrstöðu 16°-18°C nema annars sé krafist vegna framleiðslunnar.“

Flestum finnst þægilegast ef hitastigið er 20-22°C við kyrrsetustörf.

Loftraki mældist að meðaltali 18-24 sem er nokkuð lágt.

Þegar mikið er loftræst að vetrarlagi, rakamagn í útilofti er lítið og mikil loftræsing veldur það

Því að rakagjöf til innilofts dreifist á mikið loftmagn, þá getur inniloftraki orðið lágur eða jafnvel farið undir 20 %HR. Það er vitað að við slíkar aðstæður þorna slímhúðir og fólk getur fundið fyrir óþægindum í augum (blikkar augum meira) og þurrki í kverkum. Þetta er óþægilegt en ekki talið heilsuspillandi í sjálfu sér. Ör skipti milli mikils og lítils loftraka (til dæmis að fara oft á milli innilofts við 20 %HR og útilofts við 80 %HR) valda ertingu í slímhúðum sem er talin geta aukið hættu á kvefi.

Fólki líður almennt vel við háan loftraka, loftraki útilofts hentar flestum ágætlega. Svo hár loftraki í innilofti mun þó valda vandræðum þar sem loftrakinn getur hækkað enn frekar vegna kælingar lofts á köldum flötum (meðal annars rúðugleri og rakapétting getur átt sér stað. Þegar loftraki fer yfir 80% þá er hættu á sveppavexti. Það er því alltaf miðað við að halda hlutfallsraka innilofts vel undir 80% og iðulega miðað við að inniloftraki eigi ekki að fara yfir 40-45 %HR þegar kalt er úti.

Loftgæði eru því almennt góð en nokkuð þurrt loft. Sjá meðfylgjandi graf.

HER sér ekkert því til fyrirstöðu að kennsla hefjist í rýminu.

Miðland:

Tækjageymsla: Búið að laga gluggakistur og mála.

Íþróttasalur: Komin festing á mark. Fast í eftirliti.

Mætti athuga festingu á annarri dýnunni þar sem önnur festingin fyrir hana hefur slitnað.

Ábending.

Búningsklefar: Gluggakistur hafa verið lagaðar. Engar athugasemdir gerðar.

Gangur: Skóhilli á gangi er ekki veggfest. Lagfærist eins fljótt og hægt er. **Frávik**

Heimilisfræðistofa: Loftgæði í stofunni virtust góð með skynmati. Loftræstikerfi var í gangi og gluggar opnir. Kennsla stóð yfir í eftirliti. Sprungur í vegg undir glugga enn til staðar. Þarf að fylla í sprungur þegar sparsl er hætt að rýrna. **Ábending.**

Austurland:

EKKI skoðað í eftirliti.



Fossvogsskóli - Vesturland 2-6.mars 2020.pdf



IMG_20200306_131011.jpg



IMG_20200306_131050.jpg



IMG_20200306_131121.jpg



IMG_20200306_131354.jpg



IMG_20200306_131406.jpg



IMG_20200306_132205.jpg



IMG_20200306_132211.jpg



IMG_20200306_132215.jpg



IMG_20200306_132218.jpg



IMG_20200306_133035.jpg



IMG_20200306_133042.jpg



IMG_20200306_133045.jpg



IMG_20200306_133106.jpg



IMG_20200306_133112.jpg



IMG_20200306_133147.jpg



IMG_20200306_133153.jpg



IMG_20200306_133240.jpg



IMG_20200306_133244.jpg



IMG_20200306_133350.jpg



IMG_20200306_133731.jpg



IMG_20200306_133734.jpg



IMG_20200306_133738.jpg

Kröfur

Niðurstaða eftirlits

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

- 5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar
- 4 - Fáein frávík / ábendingar
- 3 - Frávík / ábendingar
- 2 - Aðkallandi frávík / ábendingar
- 1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
- 0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
 Matvæli:
 Mengunarvarnir:
 Heildareinkunn:



Umbeðið

Málsnúmer: 2020010328

Búið til: 22.04.2020

Eigandi skjals: Helgi Guðjónsson

Eftirlitsskýrsla

Dagsetning ferðar:	10.03.2020	Tími ferðar:
Fulltrúi HER:	Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS	Fulltrúi HER sem fór með:
Tíðfni skýrslu:	Umbeðið	
Fyrirtækjaflokkur:	80.10.0 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi	

Leyfi og eftirlitsferð

Númer leyfis:		Kennitala leyfishafa:	530269-7609
Heiti leyfishafa:	Fossvogsskóli	Staður leyfishafa:	Haðalandi 26
Hvert eftirlitsferð var farin:		Staða reiknings:	Reikningsfært
		Númer reiknings:	

Athugasemdir

Skýringar á hugtökum:

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

Athugasemdir:

Við eftirlit í Fossvogsskóla var óskað eftir loftgæðamælingu í heimilisfræðistofu skólans og einnig í prentaraherbergi.

Mæling fór fram 10-17. mars og var mælir staðsettur í heimilisfræðistofu frá 10. til 13. mars og í prentaraherbergi frá 13. til 17. mars.

Niðurstöður loftmælinga:

Heimilisfræðistofa

Mælir var settur upp ofan á skáp í heimilisfræðistofu og eru eftirfarandi niðurstöður frá 10. til 13. mars s.l.

Koltvísýringur var undir 550 ppm sem telst gott.

Viðmiðunarmörkin hafa verið sett við að styrkur CO₂ fari ekki yfir 1000 PPM (parts per million) og gerðar kröfur um aukin loftskipti ef styrkurinn fer umfram þau mörk að meðaltali t.d. mælt yfir 1 klst. Víða erlendis er viðmiðunin 800 PPM að meðaltali og ekki yfir 1000 PPM sem skammtímagildi.

Hiti var í kringum 22° C en viðmiðunarmörk vegna hitastigs við kyrrsetustörf er 18-22°C

Í reglum um húsnæði vinnustaða segir svo í 9. gr.:

„Þar sem kyrrsetustörf eru unnin má telja hæfilegt hitastig 18°-22°C, en við kyrrstöðu 16°-18°C nema annars sé krafist vegna framleiðslunnar.“

Flestum finnst þægilegast ef hitastigið er 20-22°C við kyrrsetustörf.

Loftraki mældist að meðaltali 12-24 sem er nokkuð lágt.

Þegar mikið er loftræst að vetrarlagi, rakamagn í útilofti er lítið og mikil loftræsing veldur það því að rakagjöf til innilofts dreifist á mikið loftmagn, þá getur inniloftraki orðið lágur eða jafnvel farið

undir 20 %HR. Það er vitað að við slíkar aðstæður þorna slímhúðir og fólk getur fundið fyrir óþægindum í augum (blikkar augum meira) og þurrki í kverkum. Þetta er óþægilegt en ekki talið heilsuspillandi í sjálfu sér. Ör skipti milli mikils og lítils loftraka (til dæmis að fara oft á milli innilofts við 20 %HR og útilofts við 80 %HR) valda ertingu í slímhúðum sem er talin geta aukið hættu á kvefi.

Fólki líður almennt vel við háan loftraka, loftraki útilofts hentar flestum ágætlega. Svo hár loftraki í innilofti mun þó valda vandræðum þar sem loftrakinn getur hækkað enn frekar vegna kælingar lofts á köldum flötum (meðal annars rúðugleri og rakapétting getur átt sér stað. Þegar loftraki fer yfir 80% þá er hættu á sveppavexti. Það er því alltaf miðað við að halda hlutfallsraka innilofts vel undir 80% og iðulega miðað við að inniloftraki eigi ekki að fara yfir 40-45 %HR þegar kalt er úti.

Loftgæði eru því almennt góð en nokkuð þurrt loft. Sjá meðfylgjandi graf.



Heimilisfræðistofa 10-13 mars 2020.pdf 20200310_133158.jpg

Prentaraherbergi

Mælir var settur upp ofan á hillu í prentaraherbergi og eru eftirfarandi niðurstöður frá 13. til 17. mars s.l.

Koltvísýringur var almennt undir 600 ppm sem telst gott en nokkur toppur var á föstudeginum 13. mars þegar mælir var færður í herbergið. Getur verið að mikil umgengni hafi verið um rýmið sem orsakaði há koltvísýringsgildi.

Hiti var í kringum 22° C

Loftraki mældist að meðaltali 14-30 sem er nokkuð lágt.

Loftgæði eru því almennt góð en nokkuð þurrt loft. Sjá meðfylgjandi graf.



Prentaraherbergi 13-17 2020.pdf IMG_20200313_113236.jpg

Kröfur

Niðurstaða eftirlits

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

- 5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar
- 4 - Fáein frávík / ábendingar
- 3 - Frávík / ábendingar
- 2 - Aðkallandi frávík / ábendingar
- 1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
- 0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:

Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:



Úttekt

Málsnúmer: 2020010328

Búið til: 18.02.2020

Eigandi skjals: Helgi Guðjónsson

Eftirlitsskýrsla

Dagsetning ferðar:	12.02.2020	Tími ferðar:	
Fulltrúi HER:	Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS	Fulltrúi HER sem fór með:	Rósa Magnúsdóttir/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu:	Úttekt		
Fyrirtækjaflokkur:	80.10.0 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi		

Leyfi og eftirlitsferð

Númer leyfis:		Kennitala leyfishafa:	530269-7609
Heiti leyfishafa:	Fossvogsskóli	Staður leyfishafa:	Haðalandi 26
Hvert eftirlitsferð var farin:		Staða reiknings:	Reikningsfært
		Númer reiknings:	20030009

Athugasemdir

Skýringar á hugtökum:

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

Athugasemdir:

Þann 12. febrúar komu fulltrúar frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í úttekt á húsnæði Fossvogsskóla eftir framkvæmdir í skólanum. Skólastjóri viðstaddur eftirlit og sýndi heilbrigðisfulltrúum skólann.

Húsnæði skoðað með tilliti til hollustuhátta og kom fram í samtali við skólastjóra að HER myndi setja upp loftgæðamæli í kjölfar eftirlitsins vegna kvartana um slæm loftgæði í Vesturlandi.

Skoðað var:

Vesturland:

Miklar endurbætur hafa átt sér stað á húsnæðinu og nú standa yfir þrífir húsnæðinu eftir framkvæmdirnar. Á vegg í miðrymi má sjá tauma eftir nýlegan leka en að sögn skólastjóra kom fram leki í rýminu í óveðri um daginn. Viðgerð hefur farið fram og á að vera búið að koma í veg fyrir lekann. Ekki er að sjá önnur ummerki um leka eða raka en fyrrnefnda tauma sem þarf a þrífa.

Heimilisfræðistofa:

Viðgerðir hafa farið fram á útvegg bæði að innanverðu og að utan að sögn skólastjóra og voru ofnar á veggnum teknir niður á meðan á lagfæringum stóð. Skipt var um háfa yfir eldavélum og skipt um gólfdukk. Heimilisfræðistofan var hrein og snyrtileg þegar eftirlit fór fram og vel loftræst. Nokkrar smáar sprungur voru í vegg undir gluggum þar sem að sparsl hefur rýrnað. Fylla þarf upp í sprungur og mála. **Ábending**

Prentaraherbergi:

Skólastjóri segir að á mánudögum þegar herbergið hefur verið lokað yfir helgina sé oft þungt loft og mögulega einhver rakalykt. Ekki var hægt að staðfesta þetta í eftirliti.

Íþróttasalur:

Loftgluggi hefur verið endurnýjaður og loftaefni. Tjald sem notað er til að myrkva salinn var tekið niður og þrifið en ekki endurnýjað að sögn skólastjóra. Skipt hefur verið um kant á leiksviði. Mark var ekki fast við vegg. Festa þarf markið. Þrif og umgengni í íþróttasal í lagi við eftirlit

Tækjageymsla:

Ummerki um raka í þremur gluggum. Búið að gera við vegg í kringum glugga að utan en eftir er að fara í múrviðgerðir fyrir innan. Lagfærist eins fljótt og hægt er. **Frávik**

Gangur á austurhlið við íþróttahús:

Skóhilli á gangi er ekki veggfest. Lagfærist eins fljótt og hægt er. **Frávik**

Búningsklefar:

Í sturtuklefa drengja mátti finna daufa lykt en uppruni hennar virtist vera þurr vatnslás vegna lítillar notkunar. Í sturtuklefa stúlkna var ekki hægt að finna slíka lykt en að sögn skólastjóra er þessi klefi notaður af og til af kennurum.

Aðstaða hjúkrunarfræðings:

Skemmdir eru á gólfduk við vegg og skv. skólastjóra þá er verið að vinna í því að skipta út gólfduk í stofunni. Herbergið er eingöngu loftræst með opnanlegum glugga á einni hlið. Við eftirlit var þungt loft í stofunni. Að sögn skólastjóra er loftræsinga í herberginu almennt ábótavant. Þyrfti að bæta loftræstingu í rýminu. **Ábending**

Eftirlit 21.2.2020

Þann 21. febrúar komu fulltrúar frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í áframhaldandi úttekt á húsnæði Fossvogsskóla eftir framkvæmdir í skólanum. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri viðstaddir eftirlit og sýndu heilbrigðisfulltrúum skólann.

Skoðað var:

Vesturland

Miðsvæði

Einhverjir sjáanlegir taumar á vegg milli stofu 5 og 6. Hefur ekki tekist að afmá þá þrátt fyrir þrif. Þarf að öllum líkindum að mála vegginn til að fjarlægja ummerki hverfi. **Ábending**

Stofur skoðar

Hitastýringu á vatni í handlaugum er ábótavant. Skoða þarf hita vatns í blöndunartækjum í kennslustofum og bæta úr þar sem þarf. **Frávik**

Skv. grein 6.4. í samræmdum starfsleyfis skilyrðum fyrir grunnskóla segir að: Uppfylla skal kröfur um öryggi vatns, þannig að vatnshiti fari ekki yfir 43°C á töppunarstað.

Engar aðrar athugasemdir

Suð austur inngangur í Vesturlandi.

Brotið upp úr gólfi við niðurfall þar sem gúmmimotta hefur verið. Niðurfall er einnig ekki tengt. Þarf að lagfæra eins fljótt og auðið er. **Frávik**

Norð austur inngangur í Vesturlandi.

Gólfmotta við inngang kemur í veg fyrir að niðurfall nýtist. Skipta þarf um gólfmottu þannig að vatn komist að niðurfalli en safnist ekki fyrir. **Frávik**

Miðland

Prentaraherbergi.

Enga rakalykt var að finna í eftirliti.

Útsog á loftræstitúðu er vel virkt.

Vifta til staðar en ekki hægt að staðfesta að hún væri virk. Mælt til þess að virkni hennar sé skoðuð og hvort að þörf sé að hún sé á auknum hraða. **Ábending**

Mætti skoða

Aðstaða hjúkrunafræðings og námsver.

Framkvæmdir standa yfir. Frá eftirliti þann 12. febrúar s.l. er búið er að skipta um gólfduk og verið er að mála.

Matsalur.

Búið að skipta út gólfduík í enda sal.

Mætti loka fyrir ofan loftræstistokka þar sem þar getur safnast fyrir ryk. **Ábending**

Frístundaaðstaða í kjallara.

Ný uppgert rými. Þar er m.a. lítil kaffiaðstaða.

Snyrtilegt í eftirliti.

Engar athugasemdir gerðar.

Geymsla (langavitleysa):

Skipt hefur verið um gólfduík og veggir málaðir og gert við múrskemmdir.

Engar athugasemdir gerðar.

Aðal inngangur í suður.

Brotnar gólflisar. Frávik

Austurland.

Bókasafn

Engar athugasemdir gerðar.

Kröfur

Niðurstaða eftirlits

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

- 5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar
- 4 - Fáein frávik / ábendingar
- 3 - Frávik / ábendingar
- 2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
- 1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
- 0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:

Matvæli:

Mengunarvarnir:

Heildareinkunn:



Kvörtun

Málsnúmer: 2019030127

Búið til: 28.03.2019

Eigandi skjals: Helgi Guðjónsson

Eftirlitsskýrsla

Dagsetning ferðar:	13.03.2019	Tími ferðar:	10:00 - 11:00
Fulltrúi HER:	Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS	Fulltrúi HER sem fór með:	Berglind Ósk Þ Þórólfsdóttir/BV
Tílefni skýrslu:	Kvörtun		
Fyrirtækjaflokkur:	80.10.0 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi		

Leyfi og eftirlitsferð

Númer leyfis:		Kennitala leyfishafa:	530269-7609
Heiti leyfishafa:	Fossvogsskóli	Staður leyfishafa:	Haðalandi 26
Hvert eftirlitsferð var farin:		Staða reiknings:	Reikningsfært
		Númer reiknings:	

Kvörtun

Kvörtunarnúmer:		Dagsetning kvörtunar:	
Kvörtunarflokkur:		Fulltrúi UHR sem tók við kvörtun:	
Er kvörtun afgreidd?:	☐ Já ☐ Nei		

Athugasemdir

Skýringar á hugtökum:

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

Athugasemdir:

Gengið um skólann með Rósu Magnúsdóttur deildarstjóra og skólastjóra fossvogsskóla. Rætt var um lokun skólans og var gengið um hann og bent á þá staði þar sem hafði lekið. Sýnileg ummerki um rakaskemmdir á nokkrum stöðum.

Leiðbeint um að fjarlægja þurfi allt rakaskemmt byggingarefni og skipta því út, þrifa og ganga frá.

Kröfur

Niðurstaða eftirlits

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

- 5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar
- 4 - Fáein frávik / ábendingar
- 3 - Frávik / ábendingar
- 2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
- 1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
- 0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:

Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:



Eftirfylgni

Málsnúmer: 2019030127

Búið til: 28.03.2019

Eigandi skjals: Helgi Guðjónsson

Eftirlitsskýrsla

Dagsetning ferðar:

15.03.2019

Fulltrúi HER:

Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS

Tílefni skýrslu:

Eftirfylgni

Fyrirtækjaflokkur:

80.10.0 Fræðslustarfsemi á
grunnskólastigi

Tími ferðar:

Fulltrúi HER sem fór með:

Berglind Ósk Þ Þórólfsdóttir/BV

Leyfi og eftirlitsferð

Númer leyfis:

Heiti leyfishafa:

Hvert eftirlitsferð var farin:

Fossvogsskóli

Kennitala leyfishafa:

Staður leyfishafa:

Staða reiknings:

Númer reiknings:

530269-7609

Haðalandi 26

Reikningsfært

Athugasemdir

Skýringar á hugtökum:

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

Athugasemdir:

Farið aftur á staðinn til að taka myndir af rakaskemmdum í Fossvogsskóla sem var bent á í úttekt með skólastjóra þann 13. mars s.l.

Kröfur

Niðurstaða eftirlits

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar

4 - Fáein frávik / ábendingar

3 - Frávik / ábendingar

2 - Aðkallandi frávik / ábendingar

1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta


0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:

Matvæli:

Mengunarvarnir:

Heildareinkunn:







Sérstakt eftirlit

Málsnúmer: 2019030127

Búið til: 16.05.2019

Eigandi skjals: Berglind Ósk Þ Þórólfsdóttir

Eftirlitsskýrsla

Dagsetning ferðar:	16.05.2019	Tími ferðar:	13:00 - 14:25
Fulltrúi HER:	Berglind Ósk Þ Þórólfsdóttir/BV/RVK/IS	Fulltrúi HER sem fór með:	Harpa Lind Björnsdóttir/BV/RVK
Tilefni skýrslu:	Sérstakt eftirlit		
Fyrirtækjaflokkur:	80.10.0 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi		

Leyfi og eftirlitsferð

Númer leyfis:		Kennitala leyfishafa:	530269-7609
Heiti leyfishafa:	Fossvogsskóli	Staður leyfishafa:	Haðalandi 26
Hvert eftirlitsferð var farin:		Staða reiknings:	Reikningsfært
		Númer reiknings:	

Athugasemdir

Skýringar á hugtökum:

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

Athugasemdir:

Þann 16. maí 2019 komu fulltrúar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur í umbeðna skoðun í Fossvogsskóla. Rætt var við Aðalbjörgu Ingadóttur skólastjóra, Kristján Sigurgeirsson verkefnastjóra USK, Daníel Benediktsson verkefnastjóra SFS, Árna Frey Sigurlaugsson aðstoðarskólastjóra og Guðrúnu Þórðardóttur bókasafnsvörð.

Gengið var um skólann með ofangreindum aðilum og rætt um þrif á yfirborðsflötum, húsgögnum, húsbúnaði, skjölum o.fl.

Alþrif þurfa að fara fram í skólanum eftir að framkvæmdum lýkur.

Bent var á að farga öllu sem er óþarfi og sem ekki er fyrirhugað nota áfram. HER telur fullnægjandi að alþrif fari fram á hefðbundinn hátt, s.s. þrif með vatni og sápu og ryksugun. Ef rekstraraðili telur þörf á er einnig hægt að nota sóthreinsiefni s.s. Virkon S eða efni með sambærilega sóthreinsivirkni, og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Meðferð skjala: Ryksuga með HEPA filter það sem hægt er og nota hefðbundnar þrifaaðferðir eftir því sem við á. Engin sérstök þrif á skjölum sem hafa verið lokað inni í skjalaskápum.

Bókasafn: Ryksuga með HEPA filter það sem hægt er og nota hefðbundnar þrifaaðferðir eftir því sem við á. Þurrka af bókum að utan, en engin sérstök þrif á bókum að innan.

Uppstoppuð dýr: Bent er á að rykhreinsa dýrin á venjulegan hátt og gæta þess að dreifa ekki rykinu innandyrá. Einnig gæti verið gott að leita eftir leiðbeiningum um hreinsun frá sérfræðingum í meðferð uppstoppaðra dýra. Mælt er með að uppstoppuð dýr verði geymd í glerskápum en ekki ofan á þeim.

Textíll s.s. gluggatjöld þarf að þvo. Annað s.s. garn, efnisstrangar og annað efni úr textílstofu sem geymt hefur verið í skápum þarfnast ekki sérstakra þrifa.

Stóla og annað bólstrað er hægt að ryksuga með HEPA filter og þrifa fasta fleti á hefðbundinn hátt.

Rætt var um meðferð með ósoni. Slíkt getur gagnast þegar þrifa á hluti sem eru erfiðir að þrifa með ofangreindum aðferðum. HER ráðleggur ekki slíka meðferð sérstaklega en ef þessari aðferð verður beitt þarf að passa að lofta vel um hlutina eftir á þar sem óson getur valdið ertingu í öndunarfærum. Fara þarf að leiðbeiningum fagfólks sem sér um slíka meðferð.

Bent var á að skipta út Heraklite-loftaplötum (úr tréull/sementi) eða rykbinda þær.

Borðbúnað og annað sem kemst í snertingu við matvæli á að þvo í uppþvottavél eftir alþrif á húsnæði.

Bent er á að ómögulegt er að útloka öll sveppgró með þrifum þar sem þau eru hluti af eðlilegu umhverfi og berast inn í byggingar með fötum, skóm og með virkri eða óbeinni loftræstingu (glugga). Þau finnast því í ryki, á yfirborði og í lofti í öllum húsum, þ.m.t. í þeim þar sem engar rakaskemmdir eru. Þegar sveppgró eru innandyra þurfa þau raka til að vaxa og geta þá vaxið á nánast hvaða yfirborði sem er. HER ítrekar að engin opinber viðmið eru til fyrir fjölda sveppagróa í lofti, hvorki á Íslandi né hefur WHO (Alþjóða Heilbrigðisstofnunin) gefið slíkt út.

Kröfur

Niðurstaða eftirlits

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

- 5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar
- 4 - Fáein frávik / ábendingar
- 3 - Frávik / ábendingar
- 2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
- 1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
- 0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:



Reglubundið eftirlit

Málsnúmer: 2019090178

Búið til: 23.09.2019

Eigandi skjals: Helgi Guðjónsson

Eftirlitsskýrsla

Dagsetning ferðar:	16.09.2019	Tími ferðar:	13:00 - 15:00
Fulltrúi HER:	Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS	Fulltrúi HER sem fór með:	Kristín L. Ólafsdóttir/BV/RVK/IS
Tílefni skýrslu:	Reglubundið eftirlit		
Fyrirtækjaflokkur:	80.10.0 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi		

Leyfi og eftirlitsferð

Númer leyfis:		Kennitala leyfishafa:	530269-7609
Heiti leyfishafa:	Fossvogsskóli	Staður leyfishafa:	Haðalandi 26
Hvert eftirlitsferð var farin:		Staða reiknings:	Reikningsfært
		Númer reiknings:	19090141

Athugasemdir

Skýringar á hugtökum:

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

Athugasemdir:

Þann 16. september 2019 komu fulltrúar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur í reglubundið eftirlit með Fossvogsskóla. Rætt var við Árna Frey Sigurlaugsson aðstoðarskólustjóra, Aðalbjörgu Ingadóttur skólustjóra og Brynjar Tómassyni umsjónarmann og gengið með þeim um skólann. Húsnæðið var skoðað með tilliti til umgengni, viðhalds, þrifa og innivistar (rlg. 941/2002 um hollustuhætti). Skoðaðar voru m.a. sérgreinastofur, nokkrar kennslustofur, þeirra á meðal lausar kennslustofur, íþróttasalur og mótuneyti.

Þegar eftirlit fór fram voru framkvæmdir við skólann í gangi, bæði utan- og innandyrna.

Vesturland

Lokað af vegna viðgerða og er ekki í notkun.

Austurland

Búið að skipta um dúk á gólfum að hluta og sólbekki. Einnig er búið að setja upp vegg tímabundið í miðsvæði sem verður glerveggur þegar framkvæmdum er lokið. Engar athugasemdir.

Húsnæði og búnaður

Á öllum salernum eru handþurrkubláasarar.

Í skólanum er vélrænt loftræstikerfi sem er þjónustað reglulega.

Almennar kennslustofur

Engar athugasemdir gerðar.

Skólinn er kominn með þrjár lausar kennslustofur á lóðinni. Þar hefur frístundarheimilið einnig aðsetur og eldunaraðstöðu.

Sérgreinastofur

Heimilisfræðistofa: Hreinsiefni eru geymd í læstum skáp.

- Síur í háfum settar einu sinni í mánuði í uppbvottavél. Engar athugasemdir
- Þarf að loka tengli við salerni við heimilisfræðistofu. **Frávik**
Skv. grein 6.1. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Rekstraraðila er skylt að fyrirbyggja slys og leita allra leiða til að gera húsnæði, lóð, aðstöðu og búnað þannig úr garði að það sé sem öruggast fyrir börn.
- Vantar varahlut í víftur og eru hávar því ekki að virka sem skildi. Loftað út í gegnum glugga. Lagfærist eins fljótt og auðið er. **Ábending**
- Í eftirliti kom í ljós að viðarspýta lokaði loftræstirist í búi að hluta. Tekin í eftirliti en nauðsynlegt er að þrifa rist eins fljótt og auðið er. **Ábending**
- Vantar hitamæli til að fylgjast með hitastigi kælis í heimilisfræðistofu. Reglulega þarf að taka hitastig kælis. Var brugðist við athugasemdinni við eftirlit. **Frávik**
Skv. grein 5.1 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Fara skal að ákvæðum matvælaeigendur um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framreiðslu og dreifingu matvæla

Námsver (áður tölvustofa): Eru með fartölvur og spjaldtölvur. Engar athugasemdir.

Tónmennt: Engar athugasemdir.

Hjúkrunaraðstaða: Er inn af námsveri. Hjúkrunarfræðingur frá heilsugæslunni. Engar athugasemdir.

Myndmennt:

- Efnavara í geymslu sem er læst.
- Hægt að loka fyrir brennsluofn.
- Þörf á viðhaldi á tröppum utandyrna niður að myndmenntastofu. **Frávik**
- Vantar hlíf á ljós við inngang. **Frávik**
- Gólfdukur bólginn í skólastofu við útgang. Þarf að kanna hvort þar sé raki undir. **Frávik**
Skv. grein 2.1. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Húsnæði skal vera vel við haldið.

Smíðastofa:

- Frásog frá vélum í lagi og persónuhlífar til staðar. Engar athugasemdir.
- Augnskol var ekki til staðar. **Ábending**
- Efnavara ekki í læstum skáp. **Frávik**
Skv. grein 8.3. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Lyf og hættuleg efni skulu geymd þar sem börn ná ekki til.

Textílstofa: Engar athugasemdir.

Önnur rými

Bókasafn: Búið að fjarlægja þær bækur sem voru með ummerkjum um raka en aðrar voru hreinsaðar. Engar athugasemdir.

Búland frístund og lausar kennslustofur: Engar athugasemdir.

- Í eftirliti kom fyrirspurn um það hvort HER gerði athugasemd við það að hafa handspritt inni á salernum í Búlandi.

Íþróttahús:

- Framkvæmdir standa yfir á þaki og hefur þurft að þrifa salinn oftar vegna þess.
- Hefur verið notaður undir almenna kennslu á meðan að viðhald á kennslustofum í gangi.
- Búningsklefar: Tæma þarf búningsklefa áður en salur verður tekin í notkun sem íþróttasalur. **Ábending**
- Einhverjir kaðlar slitnir. **Frávik**
Skv. grein 2.1. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Húsnæði skal vera vel við haldið.
- Komnar hlífar á ljósabúnað í íþróttasal. Ekki er gerð athugasemd við það fyrirkomulag.

Matsalur:

- Loft hafa verið klædd með einhvers konar gipsmulningi til að bæta hljóðvist í rýminu. Mögulegt er þó að efnið muni safna ryki. **Ábending**
Minnst er á að í grein 4.3 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Gólfefni og annar frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld.
- Opið er fyrir ofan loftræstistokk í matsal. Mælt er til þess að rýminu sé lokað til að fyrirbyggja rykupsöfnun. Að öðrum kosti þarf að þrifa þá ofanfleti a.m.k. árlega. **Ábending**

Umhengni og þrif

Þrif eru aðkeypt. Engar athugasemdir við umhengni og þrif við eftirlit.

- Sums staðar hefur verið málað yfir loftplötur en ekki allsstaðar. Ekki víst að það standi til að

gera allsstaðar.

HER óskar eftir upplýsingum um það hvort að mála eigi yfir allar loftplötur í skólanum og ef ekki hvernig er staðið að mati á því hvort þurfi að mála eða ekki. Óskar HER eftir ofangreindum upplýsingum ekki síðar en 15. október n.k. og skulu þær sendar á netfangið helgi.gudjonsson@reykjavik.is eða á heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is

Loftræstikerfi

Búið er að skipta um loftræstikerfi í stórum hluta skólans. Er þjónustað reglulega og skipt um síur árlega.

- Að sögn skólastjóra virkar kerfið ekki sem skildi í heimilisfræðistofu og er það í ferli að lagfæra það.
- Þrifa þarf loftræstiristar í leirbrennslurými við myndmenntastofu og í búi við heimilisfræðistofu. **Frávik**

Skv. grein 4.4. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Loftræstikerfi skal halda við og hreinsa reglulega.

Lóðaeftirlit

- Óskað var eftir síðustu eftirlitsskýrslu vegna lóðaeftirlits og er hún meðfylgjandi.
- Umsjónarmaður er með eftirlit með skólalóð, en ekki skráningu, sem þarf að lagfæra. **Frávik** Það þarf að vera reglubundin yfirlitsskoðun og slysaskráning á lóð/leiksvæði skólans, sbr. viðauka III í reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim (<https://goo.gl/GMN9Qx>).

Nánar um hlutverk starfsmanna skólans við innra eftirlit, og hvað á að skoða við það eftirlit, sjá síðu 29-30 í handbók um velferð og öryggi barna í grunnskólum (<https://goo.gl/mUag7e>).

Ábending.

Varðandi upplýsingar um skoðun leiktækja og gátlista sjá vefsíðu Umhverfisstofnunar um leiksvæði (<https://www.ust.is/atvinnulif/hollustuhaettir/leiksvaedi/>). **Ábending.**

Kröfur

Niðurstaða eftirlits

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

- 5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar
- 4 - Fáein frávik / ábendingar
- 3 - Frávik / ábendingar
- 2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
- 1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
- 0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:	3
Matvæli:	3
Mengunarvarnir:	Á ekki við
Heildareinkunn:	3

